


**VERKENNINGSFASE**

**ONDERZOEKSFASE**

**UITWERKINGSFASE**

**UITVOERINGSFASE**





VKO 2014-2016  
Kruisingen R8 en E17

totaal VKO	stoffelijke		zwaar	totaal
	schade	licht gewond	gewond	
Ei	16	1		17
R8 - A19	8	1		9
R8 - Brugsesteenweg	13	12		25
R8 - Doorniksesteenweg	6			6
R8 - E17	1	1		2
R8 - E17 - Oudenaardsesteenweg	20	32	2	54
R8 - Gentsesesteenweg	2	3		5
R8 - Gullegemsestraat	1	6	2	9
R8 - Heirweg	7	3	1	11
R8 - Kuurnsesteenweg - Kortrijksestraat	7	4	1	12
R8 - Meensesteenweg	14	5	1	20
R8 - Mellestraat	3	5	1	9
R8 - Oude Ieperstraat		2		2
R8 - Pottelberg	12	2		14
R8 - Spinnerijstraat - Stasegemsesteenweg	6	5	1	12
R8 - Steenstraat	1	5	1	7
R8 - Zandbergstraat	3	1		4
<b>totaal</b>	<b>120</b>	<b>88</b>	<b>10</b>	<b>218</b>

